



メーカー別 エアコンエラーコード一覧

【ブランド名】



はじめに

快適な空間では欠かせないエアコン

昨今の気候変動により季節問わず、使用頻度が増えたはずです。

そのような中で機器の不具合はいつにも増して多くなっているはずです。

本書では、業務用エアコンのエラーコードについて各メーカーごとに一覧表としてまとめました。

なにかあった際の備えとしてお手元にあると安心かと存じます。

また、業務用エアコンは定期的なメンテナンスが必須となります。

定期的なメンテナンスをすることによって、

「ランニングコストの低減」「機器の長寿命化」「快適性の維持」

「安全性の確保」の大きく4点のメリットが期待できます。

メンテナンスについても弊社で承っておりますので、

是非お気軽にご連絡いただくと幸いです。

目次

1. ダイキン
2. 三菱電機
3. パナソニック
4. 日立
5. 東芝
6. 三菱重工

目次

1. ダイキン
2. 三菱電機
3. パナソニック
4. 日立
5. 東芝
6. 三菱重工

ダイキン

エラーコード	内容	対応
A1	室内プリント基板の異常表示	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。
A3	冷房時のドレン排水異常 水漏れ防止で運転停止	室内機内部の点検が必要です
A6	室内機ファンモーター異常	室内機内部の点検が必要です
A7	室内機吹出口の風向を変えるモーター系異常	スイング修理要望時、室内機内部の点検が必要です。 運転や温調はエラーが出ながらもできる場合があります。
AF	室内機が停止中に、内部のドレンパンの水位異常上昇	訪問点検が必要です
AH	エレメントの汚れか電気部品の故障の疑いがあります	近集塵エレメントを洗浄されましたか？洗浄しても再現する場合は点検が必要です。 運転や温度調節はエラーが出ながらもできる場合があります。
AJ	能力設定異常	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。
C4	熱交温度検知系異常	室内機点検が必要
C9	室内機の吸込温度を検知する部品系異常	室内機点検が必要

ダイキン

エラーコード	内容	対応
CJ	リモコンの空気サーミスタ異常	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は、要望があればリモコンの点検をします。運転や温度調節はエラーが出ながらもできる場合が多いです。
E0	室外機保護装置が作動しています	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。
E1	室外機プリント基板の異常表示	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。
E3	高圧圧力の異常上昇	【暖房】：エアフィルタ汚れはありませんか？【冷房】：室外機周辺に障害物等ありませんか
E4	低圧圧力の異常低下 冷媒ガス不足の可能性 があります	室外機点検が必要です
E9	電子膨張弁異常	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。
F3	圧縮機が過熱運転で異常停止しています	冷媒系統の点検が必要

ダイキン

エラーコード	内容	対応
H3	高圧圧力の異常上昇	室外機点検が必要です
H4	低圧圧力の異常低下	室外機点検が必要です
H9	外気温度センサ系異常	室外機点検が必要です
J3	吐出管温度センサ系異常	室外機点検が必要です
L9	圧縮機起動時に異常電流が流れた時に表示	室外機点検が必要です
LA	パワーユニット・インバータ基板不具合の可能性有	室外機点検が必要です
P1	三相電源供給が逆相・欠相・相間電圧不均衡	訪問点検が必要です

ダイキン

エラーコード	内容	対応
P4	放熱フィン(パワートランジスタ)温度上昇センサ系異常	室外機周囲に障害物があれば取り除いてください、なければ室外機点検要
PJ	能力設定異常	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。ガス不足でもエラー発生します。
U0	ガス欠異常の警告表示です	訪問点検が必要です
U1	電源が逆相・欠相異常	最近電源工事されましたか？ 確認し工事されていない場合は電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。
U2	電源電圧低下・瞬時停電等、一過性の場合有	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は、室外機の点検が必要です

ダイキン

エラーコード	内容	対応
U4	内外伝送異常 ビル用マルチの場合は 室外機のブレーカーが落 ちてエラー発報の可能性 があります。	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。そ れでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。
U5	室内機－リモコン間の信 号のやり取りができてま せん	室内機・リモコンの点検が必要です
U8	リモコン～リモコン間の 伝送不良	室内機・リモコンの点検が必要です
UA	ビルマル：許容室内ユ ニット台数オーバーの表 示	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。そ れでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。

ダイキン

エラーコード	内容	対応
UC	集中アドレス設定が重複しています 渡り線及び設定アドレスの再設定が必要です	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。
U4	内外伝送異常 ビル用マルチの場合は 室外機のブレーカーが落ちてエラー発報の可能性 があります。	電源（ブレーカー）リセットし3分後に運転を掛けてみて下さい。それでもエラーが解消されない場合は点検が必要です。
U5	室内機－リモコン間の信号のやり取りができてません	室内機・リモコンの点検が必要です
U8	リモコン～リモコン間の伝送不良	室内機・リモコンの点検が必要です

-
1. ダイキン
 2. **三菱電機**
 3. パナソニック
 4. 日立
 5. 東芝
 6. 三菱重工

三菱電機

エラーコード	内容	対応
E0	リモコン通信・受信異常（リモコン検出）	室内機の点検が必要です
E3	リモコン通信・送信異常（リモコン検出）	室内機の点検が必要です
E4	リモコン通信・受信異常（室内機検出）	室内機の点検が必要です
E5	リモコン通信・送信異常（室内機検出）	室内機の点検が必要です
E6	内外通信・受信異常（室内機検出）	室内機、室外機の点検が必要です
E7	内外通信・送信異常（室内機検出）	室内機、室外機の点検が必要です
E8	内外通信・受信異常（室外機検出）	室内機、室外機の点検が必要です
E9	内外通信・送信異常（室外機検出）	室内機、室外機の点検が必要です
EA	室内機接続台数オーバー・内外接続誤配線	室内機、室外機の点検が必要です
Eb	内外接続配線のテレコ・外れ	室内機、室外機の点検が必要です
A0 ～ A9	M - N E T 通信異常	室内機、室外機の点検が必要です

三菱電機

エラーコード	内容	対応
EF	その他の異常	室内機、室外機の点検が必要です
P1	吸込みセンサー異常	室内機の点検が必要です
P2	配管（液管）センサー異常	室内機の点検が必要です
P4	ドレンセンサー異常	室内機の点検が必要です
P5	ドレンオーバーフロー保護動作・漏水異常	室内機の点検が必要です
P6	凍結/過昇保護作動	室内機の点検が必要です
P8	配管（液管）温度異常	室内機の点検が必要です
P9	配管（二相管）センサー異常	室内機の点検が必要です
PA	漏水異常（冷媒系）	室内機の点検が必要です
F1	逆相検知・電源と内外接続線テレコ	室外機の点検が必要です
F2	欠相検知（T相欠相）	室外機の点検が必要です
F5	63Hコネクターオープン	室外機の点検が必要です

三菱電機

エラーコード	内容	対応
F7	逆相検知回路（室外機基板）不良	室外機の点検が必要です
F8	入力回路（室外機基板）不良	室外機の点検が必要です
F9	コネクタ2本以上オープン（室外機検出）	室外機の点検が必要です
FA	欠相検知（S相欠相）/5 1 C Mコネクタオープン	室外機の点検が必要です
U1	高圧圧力異常（6 3 H作動）	室外機の点検が必要です
U2	吐出温度異常（49C作動）	室外機の点検が必要です
U3	吐出管/圧縮機サーミスタのオープン・ショート	室外機の点検が必要です
U4	配管サーミスタのオープン・ショート	室外機の点検が必要です
U5	放熱板温度異常	室外機の点検が必要です
U6	圧縮機過電流遮断、パワーモジュール異常（インバータ機）	室外機の点検が必要です
U9	電圧異常	室外機の点検が必要です

三菱電機

エラーコード	内容	対応
UA	サーマルリレー（5 1 C）作動	室外機の点検が必要です
UC	圧縮機自己保護機能作動検知	室外機の点検が必要です
Ud	過昇保護（過負荷運転保護/送風機異常）	室外機の点検が必要です
UE	高圧圧力異常（63H作動）	室外機の点検が必要です
UF	圧縮機過電流遮断（ロック）	室外機の点検が必要です
UH	電流センサー異常	室外機の点検が必要です
UL	低圧圧力異常（6 3 L 作動）	室外機の点検が必要です
UP	圧縮機過電流遮断	室外機の点検が必要です
L1	燃焼保護装置作動（P S W 作動・F S 溶断）	室外機の点検が必要です
L2	燃焼熱交過昇保護	室外機の点検が必要です
L3	失火異常	室外機の点検が必要です

三菱電機

エラーコード	内容	対応
L4	余熱ヒータ（H）異常	室外機の点検が必要です
L5	対震自動消火装置（V G）作動	室外機の点検が必要です
L6	炎電流センサー異常	室外機の点検が必要です
L7	着火異常	室外機の点検が必要です
L8	燃焼空気送風機回転異常	室外機の点検が必要です
L9	電磁ポンプ回路異常	室外機の点検が必要です
0403	シリアル通信異常	室外機の点検が必要です
1102	吐出温度異常	室外機の点検が必要です
1111	低圧飽和温度センサ異常（T H 2）	室外機の点検が必要です
1112	低圧飽和温度センサ異常（T H 4）	室外機の点検が必要です
1113	低圧飽和温度センサ異常（T H 3）	室外機の点検が必要です

三菱電機

エラーコード	内容	対応
1191	圧縮機シエル温度異常 (T H 10)	室外機の点検が必要です
1195	冷媒ポンプ吐出温度異常	室外機の点検が必要です
1301	低圧圧力異常	室外機の点検が必要です
1302	高圧圧力異常	室外機の点検が必要です
1391	冷媒ポンプの高圧圧力異常	室外機の点検が必要です
1393	低圧圧力異常	室外機の点検が必要です
1500	冷媒過充填異常	室外機の点検が必要です
1501	冷媒不足異常	室外機の点検が必要です
1501	圧縮機シエル温度異常	室外機の点検が必要です
1505	真空保護運転異常	室外機の点検が必要です
1506	冷媒ポンプ一括異常	室外機の点検が必要です

三菱電機

エラーコード	内容	対応
1559	均油回路不良	室外機の点検が必要です
1608	メンテナンス異常	室外機の点検が必要です
2500	漏水異常	室内機の点検が必要です
2502	ドレンポンプ異常	室内機の点検が必要です
2503	ドレンセンサ異常	室内機の点検が必要です
2507	結露防止制御作動	室内機の点検が必要です
4106	停電異常	室外機の点検が必要です
4108	過電流保護 (5 2 C)	室外機の点検が必要です
4200	インバータ異常	室外機の点検が必要です
4210	過電流遮断	室外機の点検が必要です
4230	ヒートシンク過熱保護/放熱板過昇保護	室外機の点検が必要です

三菱電機

エラーコード	内容	対応
4240	過負保護/過電流保護	室外機の点検が必要です
4250	IPM異常	室外機の点検が必要です
4260	冷却ファン異常	室外機の点検が必要です
5101~9	温度センサ異常	室外機の点検が必要です
5110~6	温度センサ異常	室外機の点検が必要です
5201~4	圧力センサ異常	室外機の点検が必要です

-
1. ダイキン
 2. 三菱電機
 3. **パナソニック**
 4. 日立
 5. 東芝
 6. 三菱重工

パナソニック

エラーコード	内容	対応
F15	ドレン水位異常	室内機の点検が必要です
F16	ルーバーモーター異常	室内機の点検が必要です
F17	DCファンモータ異常（室内）	室内機の点検が必要です
F20	吸込温度センサー異常、リモコンサーミスタ異常	室内機の点検が必要です
F21	配管温センサ異常(室内)	室内機の点検が必要です
F25	集中制御アドレス重複	室内機、室外機の点検が必要です
F26	リモコン伝送線断線	室内機、室外機の点検が必要です
F27	室内外伝送線断線、室内外伝送異常	室内機、室外機の点検が必要です
F29	室内機設定異常、リモコン設定異常	室内機、室外機の点検が必要です
F30	（室内・室外）接続容量異常	（室内・室外）接続容量異常

パナソニック

エラーコード	内容	対応
F31	吸入圧力保護、高圧圧力保護、四方弁異常、ガス漏れ、冷媒システム（サイクル）異常	室外機の点検が必要です
F32	室外インバータ保護、圧縮機過電流保護、圧縮機回転数異常	室外機の点検が必要です
F33	圧縮機過電流保護、圧縮機吐出温度保護	室外機の点検が必要です
F35	DCファンモータ異常（室外）	室外機の点検が必要です
F40	外気吸込み温度センサ異常	室外機の点検が必要です
F40	圧縮機吸入温度センサ異常、室外熱交換器出口温度センサ異常、室外霜取温度センサ異常、圧縮機吐出温度センサ異常	室外機の点検が必要です
F41	高圧圧力SW断線異常、低圧圧力SW断線	室外機の点検が必要です
F42	電流検知器断線または圧縮機電流異常	室外機の点検が必要です

パナソニック

エラーコード	内容	対応
F31	吸入圧力保護、高圧圧力保護、四方弁異常、ガス漏れ、冷媒システム（サイクル）異常	室外機の点検が必要です
F32	室外インバータ保護、圧縮機過電流保護、圧縮機回転数異常	室外機の点検が必要です
F33	圧縮機過電流保護、圧縮機吐出温度保護	室外機の点検が必要です
F35	DCファンモータ異常（室外）	室外機の点検が必要です
F40	外気吸込み温度センサ異常	室外機の点検が必要です
F40	圧縮機吸入温度センサ異常、室外熱交換器出口温度センサ異常、室外霜取温度センサ異常、圧縮機吐出温度センサ異常	室外機の点検が必要です
F41	高圧圧力SW断線異常、低圧圧力SW断線	室外機の点検が必要です
F42	電流検知器断線または圧縮機電流異常	室外機の点検が必要です

-
1. ダイキン
 2. 三菱電機
 3. パナソニック
 4. **日立**
 5. 東芝
 6. 三菱重工

日立

エラーコード	内容	対応
01	高水位・配水管異常・フロートスイッチの異常・水受の異常	室内機の点検が必要です
02	冷媒配管つまり・冷媒過多・不凝縮ガス混入	室外機の点検が必要です
03	操作回路配線の端子ゆるみ・断線・誤配線・ 室外電源OFF・室外ヒューズ溶断	室内機、室外機の点検が必要です
04	室外プリント板ーインバーター基板連絡配線 (断線・誤配線など) 室外プリント板ーファンコントローラー連絡 配線 (断線・誤配線など)	室内機、室外機の点検が必要です
05	電源逆相接続	室内機、室外機の点検が必要です
06	インバーター基板・ファンコントローラー基 板異常 DMまたはCB異常	室内機、室外機の点検が必要です
07	冷媒過多・膨張弁開でロック (コネクター外 れなど) 室内ー室外間冷媒・電気系統誤接続	室内機、室外機の点検が必要です

日立

エラーコード	内容	対応
08	冷媒不足・冷媒抜け・冷媒配管つまり・膨張弁閉でロック（コネクター外れなど）、室内ー室外間冷媒・電気系統誤接続	室内機、室外機の点検が必要です
11、 12、 13、 14、 16、 17	室内サーミスター（センサー）配線誤結線・未結線・断線・ショート	室内機の点検が必要です
19	室内ファンモーター過熱・ロック	室内機の点検が必要です
21、 22、 23、 24、 25、 29	室外サーミスター（センサー）配線誤結線・未結線・断線・ショート	室外機の点検が必要です

日立

エラーコード	内容	対応
31	室内外ユニット能力コード誤設定・室内合計能力コード過大・または過少	室内機、室外機の点検が必要です
35	同一冷媒配管系統に同一号機設定の室内ユニット・室外ユニット有り	室内機、室外機の点検が必要です
36	室外ユニットがJ型（冷媒R22用）	室外機の点検が必要です
38	室外ユニット保護回路異常（室外プリント板への配線誤結線）	室外機の点検が必要です
39	圧縮機過電流・ヒューズ切れ・電流センサー故障	室外機の点検が必要です
3A	冷凍能力が20トン（合計周波数487Hz）以上になる場合	室外機の点検が必要です
3b	親機と子機との機種・電圧設定が異なる場合	室外機の点検が必要です
3d	子機との通信が30秒間連続して不通となった場合	室外機の点検が必要です

日立

エラーコード	内容	対応
43	圧縮不良（圧縮機・インバーター故障・圧縮機電源外れ）	室外機の点検が必要です
44	冷房室内過負荷・暖房室外高温・膨張弁開でロック（コネクター外れなど）	室内機、室外機の点検が必要です
45	過負荷運転（熱交換器目詰まり・ショートパスなど） 冷媒配管つまり・冷媒過多・不凝縮ガス混入	室内機、室外機の点検が必要です
47	冷媒不足・冷媒抜け・冷媒配管つまり・膨張弁閉でロック（コネクター外れなど）	室外機の点検が必要です
48	過負荷運転・圧縮機異常	室外機の点検が必要です
51	電流センサー故障	室外機の点検が必要です
53	ドライバICエラー信号検出（過電流・低電圧・短絡保護）	室外機の点検が必要です
54	フィンサーミスター異常・熱交換器つまり・送風機異常	室外機の点検が必要です

日立

エラーコード	内容	対応
55	インバーター基板異常	室外機の点検が必要です
56	位置検出ステータ異常位置検出回路異常	室外機の点検が必要です
57	ドライバICのエラー信号検出・瞬時過電流・フィン温度上昇	室外機の点検が必要です
5A	フィンサーミスター異常・ファンモーター異常	室外機の点検が必要です
5b	ファンモーター故障	室外機の点検が必要です
5C	ファンコントローラー基板異常	室外機の点検が必要です
EE	圧縮機に損害を与えるアラームが6時間以内に3回発生	室外機の点検が必要です
b5	H-LINK II 非対応室内ユニットが17台以上接続された場合	室外機の点検が必要です

-
1. ダイキン
 2. 三菱電機
 3. パナソニック
 4. 日立
 5. **東芝**
 6. 三菱重工

東芝

エラーコード	内容	対応
E01	室内-リモコン間通信異常 (リモコン側検出)	室内機の点検が必要です
E02	リモコン伝送異常	室内機の点検が必要です
E03	室内-リモコン間通信異常 (室内側検出)	室内機の点検が必要です
E04	室内外通信回路異常 (室内側検出)	室内機、室外機の点検が必要です
E08	室内アドレス重複	室内機、室外機の点検が必要です
E09	リモコン親重複	室内機の点検が必要です
E10	室内MCU間通信異常	室内機の点検が必要です
E18	室内親子間通信異常	室内機の点検が必要です
H06	低圧保護動作	室外機の点検が必要です
L03	室内親重複	室内機、室外機の点検が必要です
L08	室内グループ/アドレス未設定	室内機、室外機の点検が必要です

東芝

エラーコード	内容	対応
L20	集中管理アドレス重複	室内機、室外機の点検が必要です
L29	IPDU通信異常	室内機、室外機の点検が必要です
L30	室内外部インターロック	室内機、室外機の点検が必要です
P01	室内ファンモータ異常	室内機の点検が必要です
P03	吐出温度TD異常	室外機の点検が必要です
P04	高圧SW系異常	室外機の点検が必要です
P05	欠相検出	室外機の点検が必要です
P07	ヒートシンク過熱異常	室外機の点検が必要です
P10	室内溢水異常	室内機の点検が必要です
P12	室内ファンモータ異常	室内機の点検が必要です
L20	集中管理アドレス重複	室内機、室外機の点検が必要です

エラーコード	内容	対応
P13	室外液バック検出異常	室外機の点検が必要です
P15	ガスリーク検出 (TS条件)	室外機の点検が必要です
P19	四方弁反転異常	室外機の点検が必要です
P22	室外ファン用IPDU異常	室外機の点検が必要です
P26	G-TR短絡保護異常	室外機の点検が必要です
P29	圧縮機位置検出回路系異常	室外機の点検が必要です
P31	他の室内異常 (グループ子機異常)	室外機の点検が必要です

1. ダイキン
2. 三菱電機
3. パナソニック
4. 日立
5. 東芝
6. **三菱重工**

三菱重工

エラーコード	内容	対応
E1	室内基板CPU暴走・リモコン配線断線、室内伝送不良	室内機の点検が必要です
E2	室内号機重複	室内機、室外機の点検が必要です
E3	室内・室外のペア設定不良	室内機、室外機の点検が必要です
E4	室内号機設定不良	室内機、室外機の点検が必要です
E5	室内外伝送不良	室内機、室外機の点検が必要です
E6	室内熱交サーミスタ不良	室内機の点検が必要です
E7	室内吸込サーミスタ不良	室内機の点検が必要です
E8	暖房過負荷運転	室内機、室外機の点検が必要です
E9	ドレン排水異常	室内機の点検が必要です
E10	室内ユニット接続台数オーバー（17台以上）	室外機の点検が必要です
E16	室内ファンモーター不良	室内機の点検が必要です

三菱重工

エラーコード	内容	対応
E31	室外ユニットの号機重複	室内機、室外機の点検が必要です
E32	逆相・欠相	室外機の点検が必要です
E33	圧縮機の過電流 S相R相の欠相	室外機の点検が必要です
E34	圧縮機のT相の欠相	室外機の点検が必要です
E35	室外熱交温度過昇（冷房時）	室外機の点検が必要です
E36	吐出配管温度異常	室外機の点検が必要です
E37	室外熱交サーミスタ断線	室外機の点検が必要です
E38	外温サーミスタ断線	室外機の点検が必要です
E39	吐出管サーミスタ断線	室外機の点検が必要です
E40	室外保護装置作動、高圧圧力異常	室外機の点検が必要です
E45	インバーター室外基板間伝送異常	室外機の点検が必要です

三菱重工

エラーコード	内容	対応
E48	室外ファンモーター異常	室外機の点検が必要です
E49	低圧異常	室外機の点検が必要です
E51	インバーター基板異常	室外機の点検が必要です
E53	吸い込みサーミスタ断線	室外機の点検が必要です

エラーコードが
出ている機器を
見てほしい

メンテナンスを
お願いしたい

相見積りを
お願いしたい

空調設備についての相談ならお電話・WEBで

お電話でのお問合せ・ご相談(無料)

下記のフリーダイヤルからご連絡ください。

0120-024245

WEBでのお問合せ・ご相談(無料)

下記のURLからサイトへアクセスください。

URLURLURLURL

検索からも上記ページへアクセスいただけます。

山口空調工事ドットコム

検索